

- Gegenstand:** 15m Außenflügel
- Betroffen:** **AS 33 Es**; Type-Certificate EASA.A.656; alle Werknummern
- Klassifizierung:** Erhebliche Änderung (Major Change)
- Dringlichkeit:** wahlweise
- Grund:** Erweiterung des Einsatzbereiches
- Maßnahmen:** Wahlweiser Anbau der 15m Außenflügel (AS P/N 330.51.1021) anstatt der serienmäßigen Außenflügel für 18m Spannweite. Die aufsteckbaren Winglets werden für beide Spannweiten verwendet. Der Anschluss an den Innenflügel bleibt unverändert.
- Die folgenden Handbuchseiten sind gegen neue Seiten mit dem Vermerk „TM-Nr. 4“ vom „16.11.2021“ auszutauschen:
- Flughandbuch: 1.2
Wartungshandbuch: 5.3
- Der Austausch der Seiten ist im Berichtigungsstand des Handbuches zu vermerken. Ferner ist das Verzeichnis der Handbuchseiten zu aktualisieren.
- Material und Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen.
- Masse und Schwerpunktage:** Die Änderung der Masse und Schwerpunktage ist durch Wägung zu ermitteln.
- Hinweise:** Die Teileherstellung darf nur vom Hersteller Alexander Schleicher oder einem vom Hersteller autorisierten Betrieb durchgeführt werden.
- Das Einfügen der 15m Spannweitenoption ist im luftrechtlichen Sinne als nicht-komplexe Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.

Poppenhausen, den 03.01.2022

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(T. Mörsel)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Major Change Approval 10077807 anerkannt wurde.