

- Gegenstand:** Änderung von V_{NE} und zusätzlicher Stacheldrahtschutz
- Betroffen:** Segelflugzeug ASK 21, L-339, alle Flugzeuge, die in Holland zugelassen werden sollen.
- Dringlichkeit:** Bei Neubauten
- Maßnahmen:**
1. Der Stacheldrahtschutz ist nach Zeichnung L-339.11-1H und 2H einzubauen.
 2. Die Blätter S. 1, 2, 8, 9, 25, 26, 28, 53 des Flughandbuches sind durch die Blätter 1H, 2H, 8H, 9H, 25H, 26H, 28H, 53H zu ersetzen.
- Material:** Siehe Angaben auf den Zeichnungen.
- Gewicht und**
Schwerpunktlage: Wird bei der Werksabnahme berücksichtigt.

Poppenhausen, den 06.05.1980

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau

Rudolf Kaiser
(Rudolf Kaiser)



Kaiser
14. Mai 1980